

ヘッドフォンのイヤークッション交換しましたのでレポートします。

通勤時に利用してるBluetoothヘッドホンで

1万円弱で購入、2年程使用でイヤークッションがボロボロになってました

ボロボロ状態は、見た目も悪いのですが、耳に当たる部分が滑りやすくなり、通勤中に傾いてしまい位置を直すことも度々の状態でした

交換部品がネットで出なかったため、ダメ元で問い合わせた結果

メーカーから交換部品について教えてもらったので、量販店経由で入手交換しました

また、注文からほぼ1週間で受け取り出来ました

■機種

JVCケンウッド製 HA-S88BN

■メーカーの回答の抜粋

部品番号 JD5498-00BA イヤークッション(L) ブラック 参考価格 1,200 円 (税別)

部品番号 JD5500-00BA イヤークッション(R) ブラック 参考価格 1,200 円 (税別)

また、修理対応の場合は 7000 円を超えるでしょうとのことでした



■交換手順

ヘッドフォンの溝に嵌ってるような形を、引っ張ることでイヤerpッドを外すこと出来、引っ張ったりしながら調整で溝に嵌めることで取付出来ます



■感想

購入が1万弱で3000円程の保守費は悩ましかったですが、これでまた2年くらい使えるかなと満足してます

過去に使用したヘッドフォンは、安価だったこともあり保守部品の用意が無かったり、つくり自体が交換考慮されてなかったりでした

次の買い換えまでの期間が長くなるのがメーカーに悪いかなですが、保守出来るなら次も同じメーカー選択しても良いかなと思いながら、レポートしました